

REGION LORETO

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES


REGION LORETO

De la región Loreto podemos indicar que se programaron 3,341 locales escolares para la asignación de los recursos, sin embargo se aprobaron 2,827 nombres de responsables para realizar las transferencias, tal como se muestra en el siguiente cuadro:


REGION	LOCALES ESCOLARES PROGRAMADOS		LOCALES ESCOLARES CON ASIGNACION	
	LOCALES ESCOLARES	MONTO PROGRAMADO	LOCALES ESCOLARES	MONTO ASIGNADO
LORETO	3,341	6,162,057.00	2,827	4,789,026.00

Se han realizado la evaluación de 194 expedientes de declaración de gastos que representan el 9 % y de los cuales podemos decir:

- 1) De los trabajos realizados, el 100 % ejecuto partidas dentro de la directiva.



- 2) De las partidas ejecutadas dentro de la Directiva N 047-2011-ME/VMGI, que de acuerdo al monto asignado a las declaraciones de gastos evaluadas podemos indicar:




- a) Pintura de aulas (34 %).- Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las tareas previas a esta acción, el lijado, aplicación de base, sellado de huecos y el pintado de muros. Se recomienda para los zócalos pintura esmalte hasta 1.20 m. de altura, el resto en interiores y exteriores aplicar pintura lavable tipo látex, según corresponda.
- b) Reparación de muros (4 %).- Este rubro comprende las acciones de resane y tarrajeo de muros.
- c) Reparación de Techos (10 %).- Contempla los trabajos de tarrajeo y/o enlucido del cielorraso en losa aligerada, reparación y arreglo de coberturas livianas, sellado de perforaciones e impermeabilizaciones en áreas de filtración, reparación de falso cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, machihembrado, etc., reparación localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de: madera, metal, etc.).
- d) Reparación de pisos (5 %).- Comprende las acciones de resane de piso de concreto pulido, instalación de revestimiento cerámico, instalaciones de piso de madera machihembrado, acciones que deben realizarse con personal calificado para asegurar la calidad de los acabados.
- e) Reparación de puertas (7 %).- En dicho rubro se contempla el mantenimiento y/o reposición de puertas de madera y de metal, (marcos de puertas, cambio



de bisagras, cerraduras, vidrios, accesorios de fijación, etc.); así como el pintado de las mismas.


- f) Reparación de ventanas (2 %).- En dicho rubro se contemplará el mantenimiento de ventanas de madera o metal (cambio de bisagras), así como también pintura y reposición de vidrios de las mismas.
- g) Reparación de instalaciones sanitarias (6 %).- Comprende el cambio y reparación de inodoros, accesorios sanitarios, reparación de urinarios, lavatorios, reparación y/o cambios de caños, tubos, uniones, válvulas, llaves, eliminación de fugas de agua, con o sin cambio de tuberías en tramos cortos. Desatoro de la red de desagüe que no comprometa a redes exteriores. En las zonas de propagación del Dengue, se deberá tener en cuenta limpiar y desinfectar cisternas, tanques elevados y pozos sépticos.
- h) Reparación de instalaciones eléctricas (6 %).- Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos ahorradores y/o fluorescentes, cambio de interruptores, tomacorrientes, llaves térmicas, etc., y protección de cables expuestos con tubería de PVC.
- i) Reparación de mobiliario escolar (4 %).- Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad del mobiliario escolar existente, realizando actividades de reemplazo de piezas de madera y/o metal según Página 7 corresponda, como también los trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz.
- j) Adquisición de mobiliario escolar (23 %).- Se podrá utilizar el monto asignado en la adquisición del mobiliario escolar de la institución educativa, compuesto por: carpetas, sillas y mesas para alumnos de cualquier nivel, según especificaciones descritas en el manual publicado en la página web del Ministerio de Educación.



MANEJO DE LAS ESCUELAS

MANEJO DE LAS ESCUELAS

De la región Moquegua tenemos los datos que se presentan en el gráfico que se muestra a continuación. La región Moquegua tiene una población de 121,000 habitantes, lo que representa el 0.5% de la población total del Perú. La región Moquegua tiene una densidad de población de 121 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que representa el 0.5% de la densidad total del Perú.



En la región Moquegua se encuentran las siguientes escuelas: 1. Escuela Primaria N° 1001, 2. Escuela Primaria N° 1002, 3. Escuela Primaria N° 1003, 4. Escuela Primaria N° 1004, 5. Escuela Primaria N° 1005, 6. Escuela Primaria N° 1006, 7. Escuela Primaria N° 1007, 8. Escuela Primaria N° 1008, 9. Escuela Primaria N° 1009, 10. Escuela Primaria N° 1010.

En la región Moquegua se encuentran las siguientes escuelas: 1. Escuela Primaria N° 1001, 2. Escuela Primaria N° 1002, 3. Escuela Primaria N° 1003, 4. Escuela Primaria N° 1004, 5. Escuela Primaria N° 1005, 6. Escuela Primaria N° 1006, 7. Escuela Primaria N° 1007, 8. Escuela Primaria N° 1008, 9. Escuela Primaria N° 1009, 10. Escuela Primaria N° 1010.



REGION MOQUEGUA

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES


REGION MOQUEGUA

De la región Moquegua podemos indicar que se programaron 306 locales escolares para la asignación de los recursos, sin embargo se aprobaron 291 nombres de responsables para realizar las transferencias, tal como se muestra en el siguiente cuadro:


REGION	LOCALES ESCOLARES PROGRAMADOS		LOCALES ESCOLARES CON ASIGNACION	
	LOCALES ESCOLARES	MONTO PROGRAMADO	LOCALES ESCOLARES	MONTO ASIGNADO
MOQUEGUA	306	985,302.00	291	917,163.00

Se han realizado la evaluación de 30 expedientes de declaración de gastos que representan el 11 % y de los cuales podemos decir:

- 1) De los trabajos realizados, el 100 % ejecuto partidas dentro de la directiva.



- 2) De las partidas ejecutadas dentro de la Directiva N 047-2011-ME/VMGI, que de acuerdo al monto asignado a las declaraciones de gastos evaluadas podemos indicar:




- a) Pintura de aulas (35 %).- Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las tareas previas a esta acción, el lijado, aplicación de base, sellado de huecos y el pintado de muros. Se recomienda para los zócalos pintura esmalte hasta 1.20 m. de altura, el resto en interiores y exteriores aplicar pintura lavable tipo látex, según corresponda.
- b) Reparación de muros (10 %).- Este rubro comprende las acciones de resane y tarrajeo de muros.
- c) Reparación de Techos (7 %).- Contempla los trabajos de tarrajeo y/o enlucido del cielorraso en losa aligerada, reparación y arreglo de coberturas livianas, sellado de perforaciones e impermeabilizaciones en áreas de filtración, reparación de falso cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, machihembrado, etc., reparación localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de: madera, metal, etc.).
- d) Reparación de pisos (5 %).- Comprende las acciones de resane de piso de concreto pulido, instalación de revestimiento cerámico, instalaciones de piso de madera machihembrado, acciones que deben realizarse con personal calificado para asegurar la calidad de los acabados.
- e) Reparación de puertas (9 %).- En dicho rubro se contempla el mantenimiento y/o reposición de puertas de madera y de metal, (marcos de puertas, cambio



de bisagras, cerraduras, vidrios, accesorios de fijación, etc.); así como el pintado de las mismas.

- f) Reparación de ventanas (4 %).- En dicho rubro se contemplará el mantenimiento de ventanas de madera o metal (cambio de bisagras), así como también pintura y reposición de vidrios de las mismas.
- g) Reparación de instalaciones sanitarias (8 %).- Comprende el cambio y reparación de inodoros, accesorios sanitarios, reparación de urinarios, lavatorios, reparación y/o cambios de caños, tubos, uniones, válvulas, llaves, eliminación de fugas de agua, con o sin cambio de tuberías en tramos cortos. Desatoro de la red de desagüe que no comprometa a redes exteriores. En las zonas de propagación del Dengue, se deberá tener en cuenta limpiar y desinfectar cisternas, tanques elevados y pozos sépticos.
- h) Reparación de instalaciones eléctricas (6 %).- Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos ahorradores y/o fluorescentes, cambio de interruptores, tomacorrientes, llaves térmicas, etc., y protección de cables expuestos con tubería de PVC.
- i) Reparación de mobiliario escolar (3 %).- Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad del mobiliario escolar existente, realizando actividades de reemplazo de piezas de madera y/o metal según Página 7 corresponda, como también los trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz.
- j) Adquisición de mobiliario escolar (13 %).- Se podrá utilizar el monto asignado en la adquisición del mobiliario escolar de la institución educativa, compuesto por: carpetas, sillas y mesas para alumnos de cualquier nivel, según especificaciones descritas en el manual publicado en la página web del Ministerio de Educación.



REGION PASCO

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES



REGION PASCO

De la región Pasco podemos indicar que se programaron 1,026 locales escolares para la asignación de los recursos, sin embargo se aprobaron 936 nombres de responsables para realizar las transferencias, tal como se muestra en el siguiente cuadro:


REGION	LOCALES ESCOLARES PROGRAMADOS		LOCALES ESCOLARES CON ASIGNACION	
	LOCALES ESCOLARES	MONTO PROGRAMADO	LOCALES ESCOLARES	MONTO ASIGNADO
PASCO	1,026	2,399,940.00	936	2,184,669.00

Se han realizado la evaluación de 82 expedientes de declaración de gastos que representan el 12 % y de los cuales podemos decir:

- 1) De los trabajos realizados, el 99 % ejecuto partidas dentro de la directiva.



- 2) De las partidas ejecutadas dentro de la Directiva N 047-2011-ME/VMGI, que de acuerdo al monto asignado a las declaraciones de gastos evaluadas podemos indicar:



- a) Pintura de aulas (39 %).- Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las tareas previas a esta acción, el lijado, aplicación de base, sellado de huecos y el pintado de muros. Se recomienda para los zócalos pintura esmalte hasta 1.20 m. de altura, el resto en interiores y exteriores aplicar pintura lavable tipo látex, según corresponda.
- b) Reparación de muros (2 %).- Este rubro comprende las acciones de resane y tarrajeo de muros.
- c) Reparación de Techos (6 %).- Contempla los trabajos de tarrajeo y/o enlucido del cielorraso en losa aligerada, reparación y arreglo de coberturas livianas, sellado de perforaciones e impermeabilizaciones en áreas de filtración, reparación de falso cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, machihembrado, etc., reparación localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de: madera, metal, etc.).
- d) Reparación de pisos (4 %).- Comprende las acciones de resane de piso de concreto pulido, instalación de revestimiento cerámico, instalaciones de piso de madera machihembrado, acciones que deben realizarse con personal calificado para asegurar la calidad de los acabados.
- e) Reparación de puertas (10 %).- En dicho rubro se contempla el mantenimiento y/o reposición de puertas de madera y de metal, (marcos de puertas, cambio



de bisagras, cerraduras, vidrios, accesorios de fijación, etc.); así como el pintado de las mismas.

- f) Reparación de ventanas (4 %).- En dicho rubro se contemplará el mantenimiento de ventanas de madera o metal (cambio de bisagras), así como también pintura y reposición de vidrios de las mismas.
- g) Reparación de instalaciones sanitarias (11 %).- Comprende el cambio y reparación de inodoros, accesorios sanitarios, reparación de urinarios, lavatorios, reparación y/o cambios de caños, tubos, uniones, válvulas, llaves, eliminación de fugas de agua, con o sin cambio de tuberías en tramos cortos. Desatoro de la red de desagüe que no comprometa a redes exteriores. En las zonas de propagación del Dengue, se deberá tener en cuenta limpiar y desinfectar cisternas, tanques elevados y pozos sépticos.
- h) Reparación de instalaciones eléctricas (7 %).- Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos ahorradores y/o fluorescentes, cambio de interruptores, tomacorrientes, llaves térmicas, etc., y protección de cables expuestos con tubería de PVC.
- i) Reparación de mobiliario escolar (3 %).- Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad del mobiliario escolar existente, realizando actividades de reemplazo de piezas de madera y/o metal según Página 7 corresponda, como también los trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz.
- j) Adquisición de mobiliario escolar (13 %).- Se podrá utilizar el monto asignado en la adquisición del mobiliario escolar de la institución educativa, compuesto por: carpetas, sillas y mesas para alumnos de cualquier nivel, según especificaciones descritas en el manual publicado en la página web del Ministerio de Educación.



REGION PIURA

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES


REGION PIURA

De la región Piura podemos indicar que se programaron 2,752 locales escolares para la asignación de los recursos, sin embargo se aprobaron 2,432 nombres de responsables para realizar las transferencias, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

REGION	LOCALES ESCOLARES PROGRAMADOS		LOCALES ESCOLARES CON ASIGNACION	
	LOCALES ESCOLARES	MONTO PROGRAMADO	LOCALES ESCOLARES	MONTO ASIGNADO
PIURA	2,752	7,476,597.00	2,432	6,513,606.00

Se han realizado la evaluación de 72 expedientes de declaración de gastos que representan el 3 % y de los cuales podemos decir:

- 1) De los trabajos realizados, el 100 % ejecuto partidas dentro de la directiva.



- 2) De las partidas ejecutadas dentro de la Directiva N 047-2011-ME/VMGI, que de acuerdo al monto asignado a las declaraciones de gastos evaluadas podemos indicar:




- a) Pintura de aulas (30 %).- Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las tareas previas a esta acción, el lijado, aplicación de base, sellado de huecos y el pintado de muros. Se recomienda para los zócalos pintura esmalte hasta 1.20 m. de altura, el resto en interiores y exteriores aplicar pintura lavable tipo látex, según corresponda.
- b) Reparación de muros (4 %).- Este rubro comprende las acciones de resane y tarrajeo de muros.
- c) Reparación de Techos (7 %).- Contempla los trabajos de tarrajeo y/o enlucido del cielorraso en losa aligerada, reparación y arreglo de coberturas livianas, sellado de perforaciones e impermeabilizaciones en áreas de filtración, reparación de falso cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, machihembrado, etc., reparación localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de: madera, metal, etc.).
- d) Reparación de pisos (3 %).- Comprende las acciones de resane de piso de concreto pulido, instalación de revestimiento cerámico, instalaciones de piso de madera machihembrado, acciones que deben realizarse con personal calificado para asegurar la calidad de los acabados.
- e) Reparación de puertas (6 %).- En dicho rubro se contempla el mantenimiento y/o reposición de puertas de madera y de metal, (marcos de puertas, cambio



de bisagras, cerraduras, vidrios, accesorios de fijación, etc.); así como el pintado de las mismas.

- f) Reparación de ventanas (6 %).- En dicho rubro se contemplará el mantenimiento de ventanas de madera o metal (cambio de bisagras), así como también pintura y reposición de vidrios de las mismas.
- g) Reparación de instalaciones sanitarias (9 %).- Comprende el cambio y reparación de inodoros, accesorios sanitarios, reparación de urinarios, lavatorios, reparación y/o cambios de caños, tubos, uniones, válvulas, llaves, eliminación de fugas de agua, con o sin cambio de tuberías en tramos cortos. Desatoro de la red de desagüe que no comprometa a redes exteriores. En las zonas de propagación del Dengue, se deberá tener en cuenta limpiar y desinfectar cisternas, tanques elevados y pozos sépticos.
- h) Reparación de instalaciones eléctricas (4 %).- Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos ahorradores y/o fluorescentes, cambio de interruptores, tomacorrientes, llaves térmicas, etc., y protección de cables expuestos con tubería de PVC.
- i) Reparación de mobiliario escolar (18 %).- Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad del mobiliario escolar existente, realizando actividades de reemplazo de piezas de madera y/o metal según Página 7 corresponda, como también los trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz.
- j) Adquisición de mobiliario escolar (15 %).- Se podrá utilizar el monto asignado en la adquisición del mobiliario escolar de la institución educativa, compuesto por: carpetas, sillas y mesas para alumnos de cualquier nivel, según especificaciones descritas en el manual publicado en la página web del Ministerio de Educación.



MINISTERIO DE AGRICULTURA

REGION PUNO

El presente informe tiene como finalidad informar a la comunidad sobre los resultados de la encuesta realizada en la zona de estudio, con el fin de conocer las necesidades y expectativas de la población y poder brindarles el servicio adecuado.

Nombre del Encuestado	
Apellido	
Edad	
Sexo	
Ocupación	
Residencia	
Fecha de Encuesta	

Los datos obtenidos en la encuesta se analizaron y se elaboró este informe, el cual se entregará a la comunidad para su conocimiento y toma de decisiones.

El presente informe se elaboró con base en los datos obtenidos en la encuesta.



REGION PUNO

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES


REGION PUNO

De la región Puno podemos indicar que se programaron 2,969 locales escolares para la asignación de los recursos, sin embargo se aprobaron 2,925 nombres de responsables para realizar las transferencias, tal como se muestra en el siguiente cuadro:


REGION	LOCALES ESCOLARES PROGRAMADOS		LOCALES ESCOLARES CON ASIGNACION	
	LOCALES ESCOLARES	MONTO PROGRAMADO	LOCALES ESCOLARES	MONTO ASIGNADO
PUNO	2,969	8,569,836.00	2,925	8,465,517.00

Se han realizado la evaluación de 174 expedientes de declaración de gastos que representan el 5 % y de los cuales podemos decir:

- 1) De los trabajos realizados, el 99 % ejecuto partidas dentro de la directiva.



- 2) De las partidas ejecutadas dentro de la Directiva N 047-2011-ME/VMGI, que de acuerdo al monto asignado a las declaraciones de gastos evaluadas podemos indicar:



- a) Pintura de aulas (30 %).- Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las tareas previas a esta acción, el lijado, aplicación de base, sellado de huecos y el pintado de muros. Se recomienda para los zócalos pintura esmalte hasta 1.20 m. de altura, el resto en interiores y exteriores aplicar pintura lavable tipo látex, según corresponda.
- b) Reparación de muros (4 %).- Este rubro comprende las acciones de resane y tarrajeo de muros.
- c) Reparación de Techos (8 %).- Contempla los trabajos de tarrajeo y/o enlucido del cielorraso en losa aligerada, reparación y arreglo de coberturas livianas, sellado de perforaciones e impermeabilizaciones en áreas de filtración, reparación de falso cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, machihembrado, etc., reparación localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de: madera, metal, etc.).
- d) Reparación de pisos (5 %).- Comprende las acciones de resane de piso de concreto pulido, instalación de revestimiento cerámico, instalaciones de piso de madera machihembrado, acciones que deben realizarse con personal calificado para asegurar la calidad de los acabados.
- e) Reparación de puertas (5 %).- En dicho rubro se contempla el mantenimiento y/o reposición de puertas de madera y de metal, (marcos de puertas, cambio



de bisagras, cerraduras, vidrios, accesorios de fijación, etc.); así como el pintado de las mismas.

- f) Reparación de ventanas (6 %).- En dicho rubro se contemplará el mantenimiento de ventanas de madera o metal (cambio de bisagras), así como también pintura y reposición de vidrios de las mismas.
- g) Reparación de instalaciones sanitarias (6 %).- Comprende el cambio y reparación de inodoros, accesorios sanitarios, reparación de urinarios, lavatorios, reparación y/o cambios de caños, tubos, uniones, válvulas, llaves, eliminación de fugas de agua, con o sin cambio de tuberías en tramos cortos. Desatoro de la red de desagüe que no comprometa a redes exteriores. En las zonas de propagación del Dengue, se deberá tener en cuenta limpiar y desinfectar cisternas, tanques elevados y pozos sépticos.
- h) Reparación de instalaciones eléctricas (5 %).- Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos ahorradores y/o fluorescentes, cambio de interruptores, tomacorrientes, llaves térmicas, etc., y protección de cables expuestos con tubería de PVC.
- i) Reparación de mobiliario escolar (8 %).- Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad del mobiliario escolar existente, realizando actividades de reemplazo de piezas de madera y/o metal según Página 7 corresponda, como también los trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz.
- j) Adquisición de mobiliario escolar (22 %).- Se podrá utilizar el monto asignado en la adquisición del mobiliario escolar de la institución educativa, compuesto por: carpetas, sillas y mesas para alumnos de cualquier nivel, según especificaciones descritas en el manual publicado en la página web del Ministerio de Educación.



MANEJO DE RESERVA

REGION SAN MARTIN

El presente informe tiene como finalidad informar a la Junta de Gobierno de la Empresa de la situación de la Reserva de Agua Potable de la ciudad de Tarma, en el mes de mayo del 2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
1	Consumo de agua potable	m ³	1.200.000
2	Consumo de agua para riego	m ³	500.000
3	Consumo de agua para industria	m ³	100.000
4	Consumo de agua para servicios	m ³	100.000
5	Consumo de agua para otros usos	m ³	100.000

Se ha considerado en el presente informe la disponibilidad de agua para el consumo de la ciudad de Tarma, en el mes de mayo del 2017.

La disponibilidad de agua para el consumo de la ciudad de Tarma, en el mes de mayo del 2017, es de 1.200.000 m³.



REGION SAN MARTIN

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES


REGION SAN MARTIN

De la región San Martín podemos indicar que se programaron 1,874 locales escolares para la asignación de los recursos, sin embargo se aprobaron 1,687 nombres de responsables para realizar las transferencias, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

REGION	LOCALES ESCOLARES PROGRAMADOS		LOCALES ESCOLARES CON ASIGNACION	
	LOCALES ESCOLARES	MONTO PROGRAMADO	LOCALES ESCOLARES	MONTO ASIGNADO
SAN MARTIN	1,874	4,640,085.00	1,687	4,057,587.00

Se han realizado la evaluación de 63 expedientes de declaración de gastos que representan el 4 % y de los cuales podemos decir:

- 1) De los trabajos realizados, el 92 % ejecuto partidas dentro de la directiva.



- 2) De las partidas ejecutadas dentro de la Directiva N 047-2011-ME/VMGI, que de acuerdo al monto asignado a las declaraciones de gastos evaluadas podemos indicar:



- a) Pintura de aulas (24 %).- Contempla el pintado interior y exterior del local escolar, comprendiendo las tareas previas a esta acción, el lijado, aplicación de base, sellado de huecos y el pintado de muros. Se recomienda para los zócalos pintura esmalte hasta 1.20 m. de altura, el resto en interiores y exteriores aplicar pintura lavable tipo látex, según corresponda.
- b) Reparación de muros (3 %).- Este rubro comprende las acciones de resane y tarrajeo de muros.
- c) Reparación de Techos (13 %).- Contempla los trabajos de tarrajeo y/o enlucido del cielorraso en losa aligerada, reparación y arreglo de coberturas livianas, sellado de perforaciones e impermeabilizaciones en áreas de filtración, reparación de falso cielo raso con triplay, planchas de fibrocemento, machihembrado, etc., reparación localizada de elementos estructurales deteriorados (tijerales de: madera, metal, etc.).
- d) Reparación de pisos (4 %).- Comprende las acciones de resane de piso de concreto pulido, instalación de revestimiento cerámico, instalaciones de piso de madera machihembrado, acciones que deben realizarse con personal calificado para asegurar la calidad de los acabados.
- e) Reparación de puertas (7 %).- En dicho rubro se contempla el mantenimiento y/o reposición de puertas de madera y de metal, (marcos de puertas, cambio



de bisagras, cerraduras, vidrios, accesorios de fijación, etc.); así como el pintado de las mismas.

- f) Reparación de ventanas (4 %).- En dicho rubro se contemplará el mantenimiento de ventanas de madera o metal (cambio de bisagras), así como también pintura y reposición de vidrios de las mismas.
- g) Reparación de instalaciones sanitarias (9 %).- Comprende el cambio y reparación de inodoros, accesorios sanitarios, reparación de urinarios, lavatorios, reparación y/o cambios de caños, tubos, uniones, válvulas, llaves, eliminación de fugas de agua, con o sin cambio de tuberías en tramos cortos. Desatoro de la red de desagüe que no comprometa a redes exteriores. En las zonas de propagación del Dengue, se deberá tener en cuenta limpiar y desinfectar cisternas, tanques elevados y pozos sépticos.
- h) Reparación de instalaciones eléctricas (10 %).- Comprende el cambio de cables, lámparas de iluminación incandescente, focos ahorradores y/o fluorescentes, cambio de interruptores, tomacorrientes, llaves térmicas, etc., y protección de cables expuestos con tubería de PVC.
- i) Reparación de mobiliario escolar (7 %).- Comprende los trabajos que deben ejecutarse para recuperar la funcionalidad del mobiliario escolar existente, realizando actividades de reemplazo de piezas de madera y/o metal según Página 7 corresponda, como también los trabajos de acabado consistente en: masillado, cepillado, lijado o sellado de las imperfecciones y pintado con pintura esmalte o barniz.
- j) Adquisición de mobiliario escolar (19 %).- Se podrá utilizar el monto asignado en la adquisición del mobiliario escolar de la institución educativa, compuesto por: carpetas, sillas y mesas para alumnos de cualquier nivel, según especificaciones descritas en el manual publicado en la página web del Ministerio de Educación.

